Acompanhia que fazB EM.

RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM 2023

Os síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os condôminos, conforme o Decreto Federal nº 5.440/2005.

GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR

O Rio Preto, cujas nascentes estão localizadas em Minas Gerais, pertence à bacia do Rio São Mateus, é o manancial de onde a Cesan coleta água que abastece Governador Lacerda de Aguiar. Os principais fatores de degradação na bacia são cargas elevadas de esgotos domésticos e industriais, lançamento de lixo e resíduos, efluentes e resíduos de atividades agropecuárias, processos erosivos, aterros e drenagem de alagadiços e lagoas marginais (região estuarina), ocupação de margens de rios e lagoas, retirada de matas marginais e extração de areia.

Por isso, antes do tratamento, a Cesan monitora as condições dos mananciais de onde realiza a captação da água. São feitas coletas sistemáticas e análises das propriedades físico-químicas, bacterio-lógicas e hidrobiológicas. Esse trabalho permite que a empresa decida sobre qual é o método mais eficaz de tratamento da água. O monitoramento é feito também durante o tratamento e no decorrer de todo o processo de distribuição. Isso garante água de qualidade para os mais de 2,4 milhões de habitantes atendidos pela Cesan no Espírito Santo.

Dentro da estrutura estadual para promover a gestão dos recursos hídricos está a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), que tem por finalidade executar a Política Estadual de Recursos Hídricos. Também fazem parte os comitês e consórcios de bacias hidrográficas, nos quais a Cesan, com foco na preservação do meio ambiente, participa ativamente por meio dos seus representantes.

A estação de tratamento que abastece Governador Lacerda de Aguiar é do tipo convencional. As fases de tratamento são captação, coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, reservação e distribuição.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM 2023

Portaria de Consolidação nº 5/2017 - Anexo XX do Ministério da Saúde - Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano

| | Análises Físico-Químicas | | | | | | Análises Bacteriológicas | | | |
|-----------|--------------------------|----|----------|----|-------|----|--------------------------|----|------------------|----|
| Mês | Cor | | Turbidez | | Cloro | | Coliformes Totais | | Escherichia Coli | |
| | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Janeiro | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Fevereiro | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Março | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Abril | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Maio | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Junho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Julho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Agosto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Setembro | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Outubro | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Novembro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dezembro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Legenda: R = Análises Realizadas; C = Amostras em Conformidade com o Padrão

Quando algum resultado analítico encontra-se fora do padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - Anexo XX, as seguintes medidas são tomadas: o Laboratório de Controle de Qualidade comunica IMEDIATAMENTE o setor operacional da empresa; são efetuadas descargas de rede, isto é, por meio de registros existentes na rede de distribuição, deixa-se correr a água para efetuar a limpeza da canalização; verifica-se a ocorrência de alguma interferência próxima ao ponto onde foi coletada a amostra com resultado desfavorável; novas amostras são coletadas e analisadas para verificar se os procedimentos deram resultados até que a qualidade da água seja restabelecida.

SIGNIFICADO DOS ITENS ANALISADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA


| PARÂMETRO | SIGNIFICADO | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| TURBIDEZ | Característica que indica o grau de transparência da água. | | | | |
| COR APARENTE | Característica que mede o grau de coloração da água. | | | | |
| CLORO RESIDUAL LIVRE | Indica a quantidade residual de cloro presente na água tratada para manutenção da qualidade microbiológica. | | | | |
| COLIFORMES TOTAIS | Indicador da condição de operação e manutenção do sistema de distribuição de água. Sua presença não representa risco à saúde. É um sinal de atenção para que ações sejam realizadas de forma preventiva. | | | | |
| ESCHERICHIA COLI | Indicador microbiológico utilizado para medir eventual contaminação de água por material fecal que pode ou não vir a veicular micro-organismos que afetam a saúde humana. | | | | |



A Cesan, Companhia Espírito-santense de Saneamento, atingiu uma marca histórica com mais de R\$ 840 milhões investidos em 2023. Comparado ao ano anterior, o aumento foi de 30%, sendo o maior investimento per capita da região Sudeste. Isso é fazer o bem para atender ainda melhor mais de 2,5 milhões de pessoas no Espírito Santo.

Até 2027, a Cesan prevê investir R\$ 4,3 bilhões em ampliação e melhoria dos serviços de água e esgoto, visando atingir a universalização com serviço de coleta e tratamento de esgoto até 2030. Os investimentos já estão garantidos e as obras em andamento.

As informações sobre os serviços prestados, o atendimento ao cliente e demais ações socioambientais que contam com a participação da companhia estão disponíveis no site www.cesan.com.br.



Captação

Sistema utilizado para captar a água bruta no manancial.

Decantação/Flotação

Processo de separação das partículas de impurezas.

Adução

Tubulação que conduz a água bruta para a estação de tratamento.

Filtração

Processo de separação das partículas de impurezas que não foram retiradas na decantação.

riitiação

Reservação

Processo utilizado para armazenamento e distribuição da água.

Coagulação

Processo de adição de produtos químicos utilizado para separar as impurezas da água.

Desinfecção

Processo utilizado para eliminação de bactérias.

Fluoretação

Floculação

Processo de aglutinação

das partículas de impurezas,

promovido pelos produtos químicos

adicionados no processo anterior.

Processo utilizado para prevenção de cárie dentária.

o de bactérias. prevenção de cárie de

Processo utilizado para distribuir a água tratada para toda a cidade.

Distribuição



COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Responsável legal: Munir Abud de Oliveira – Presidente Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Ed. Bemge, Centro, Vitória-ES Tel.: (27) 2127-5005

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Rua Iraci Marques, s/n°, Água Doce do Norte-ES CEP: 29.820-000 Tel.: 115

Sr. Consumidor, em sua cidade a responsabilidade pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano é da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Sebastião Coelho de Souza, s/nº, Água Doce do Norte-ES, CEP: 29.820-000. Tel.: (27) 3759-1567.

Qualquer dúvida ou problema sobre a qualidade da água poderão ser encaminhados também ao órgão de controle municipal.

Outras análises realizadas na Estação de Tratamento e na Rede de Distribuição encontram-se registradas em nosso Laboratório e estão disponíveis a qualquer pessoa interessada.

Mais informações sobre a qualidade da água: qualidadedaagua@cesan.com.br

Lei nº 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor

Art. 6° – São direitos básicos do consumidor:

Inciso III – a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 – A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

cesan.com.br



/TVCesan



@cesan oficial



@cesan.oficial



